



Wir bilden Dich aus
zum

ZERSPANUNGS- MECHANIKER - (M/W)

— Voraussetzungen

- Du wirst einen guten Realschulabschluss erreichen.
- Du interessierst Dich für Technik und bist gut in Mathematik und Physik.
- Du bringst gute handwerkliche Fähigkeiten mit und kannst genau und sorgfältig arbeiten.

— Inhalte und Tätigkeiten

- Herstellen unterschiedlicher Bauteile auf CNC Drehmaschinen
- Bedienen und Einrichten von CNC Maschinen
- Messen und Qualitätskontrollen in der Serienfertigung

— Wir bieten eine umfassende Grundlagenausbildung.

- Ausbildung im Firmenausbildungsring durch Profis in der Ausbildung
- Ausbildung in der Firma an neuesten CNC Drehmaschinen und moderner Messtechnik
- Du bekommst einen Mentor innerhalb der Firma, der Dich über die gesamte Zeit betreut.

Nach der Ausbildung wartet ein fester Job mit weiteren Entwicklungsperspektiven auf Dich.

— Lass uns das Ding gemeinsam drehen.

Aus Präzision, Flexibilität und hohen Qualitätsansprüchen entsteht Fortschritt – das stellen wir bei Johnson Drehtechnik mit unserer Arbeit unter Beweis.


An unserem Standort in Zittau fertigen wir seit 1992 Präzisionsdrehteile. Spezialisiert auf die Herstellung von Verbindungsteilen beliefern wir namhafte Hersteller der Fluidindustrie.

Modernste Fertigungstechnologie, wie CNC-gesteuerte Drehautomaten und CNC-Sechsspindelautomaten, ermöglicht es uns, genau, hochwertig und zugleich schnell und flexibel zu arbeiten.

Aber auch die beste Technik funktioniert nicht ohne ein starkes Team. Wir haben inzwischen 58 Mitarbeiter und Auszubildende, die uns Tag für Tag mit Fachwissen, Erfahrung und Motivation immer weiter voranbringen.

Werde Teil unseres Teams.

— Unser Standort



Bewerbungen bitte an:

JOHNSON Drehtechnik GmbH
Oberseifersdorfer Straße 1 • 02763 Zittau
Telefon: +49 (0)3583 796966-11
bewerbung@johnson-zittau.de
www.johnson-zittau.de

